

対策事例（宇和津小学校）

対策前



見通しが悪く、道幅も狭い道路です。
道路端に凹部があり、車が通行する際
に、児童が避けることが困難となって
いました。

対策後



凹部分の除草、及び舗装工事を行い、道幅を広
げ通行しやすいようにしました。