

簡易地盤調査結果一覧(19箇所)

盛土 番号	所在地	想定 被害形態	地下水	評価
02_02	三間町黒井地	すべり変形	なし	経過観察
05_01	三間町是能	すべり変形	なし	経過観察
07_02	三間町迫目	すべり変形	なし	経過観察
08_01	三間町宮野下	すべり崩壊	なし	経過観察
12_01	保田	すべり変形	なし	経過観察
15_01	宮下	すべり変形	なし	経過観察
17_07	宮下	すべり変形	なし	経過観察
23_01	宮下	すべり変形	なし	経過観察
26_02	丸穂	すべり変形	なし	経過観察
26_05	丸穂	すべり変形	なし	経過観察
27_02	和霊東町二丁目	すべり変形	なし	経過観察
27_03	伊吹町	すべり変形	あり	第二次スクリーニング【予定】
28_01	丸穂	すべり変形	なし	経過観察
28_02	伊吹町	すべり変形	なし	経過観察
29_02	祝森	すべり変形	なし	経過観察
29_05	祝森	すべり変形	なし	経過観察
29_06	祝森	すべり変形	なし	経過観察
29_07	祝森	すべり変形	なし	経過観察
31_01	津島町高田	すべり変形	なし	経過観察

- ・国交省の「早期に第二次スクリーニングを実施すべき盛土の考え方」により評価。
- ・第二次スクリーニング実施は造成地盤の締まりの程度と地下水の有無に着目した箇所(R7年度以降実施予定)
- ・今後は経過観察マニュアルを基に地盤等の新たな変状や湧水の発見はないか現地踏査し確認。