

擁壁の危険度判定評価一覧表(16箇所)

盛土 番号	所在地	想定 被害形態	危険度	評価
02_01	三間町黒井地	変形	大	第二次スクリーニング
03_01	吉田町知永	変形	小	経過観察
17_02	別当三丁目	変形	中	経過観察
17_03	保手三丁目	変形	小	経過観察
17_06	保手四丁目	変形	小	経過観察
18_01	宮下	変形	小	経過観察
18_02	宮下	変形	小	経過観察
18_04	宮下	変形	中	経過観察
20_03	保田	変形	小	経過観察
20_04	保田	変形	中	経過観察
21_01	寄松	変形	小	経過観察
22_03	大浦	変形	小	経過観察
22_04	大浦	倒壊	小	経過観察
25_02	伊吹町	変形	小	経過観察
26_01	丸穂	変形	中	経過観察
26_04	大宮町三丁目	変形	小	経過観察

- ・国交省の「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」に従い評価。
- ・第二次スクリーニング実施は総合的に変状等が多く見られた箇所。
- ・今後は経過観察マニュアルを基に滑動崩落を示唆する擁壁の新たな変状が現れていないか現地踏査し確認。