

## 学校施設の耐震改修状況・耐震化率（令和4年4月1日現在）

### ◎ 耐震改修状況

(棟数)

	A 全棟数	B 新耐震	C 56年 以前	D 強度 保有	E 要改修	「E.要改修」の内訳							
						<0.3	0.3≦ IS< 0.4	0.4≦ IS< 0.5	0.5≦ IS< 0.6	0.6≦ IS< 0.7	0.7≦	その 他	
小学校	校舎	48	22	26	25	1	1	0	0	0	0	0	0
	体育館	28	12	16	14	2	2	0	0	0	0	0	0
	計	76	34	42	39	3	3	0	0	0	0	0	0
中学校	校舎	16	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	体育館	9	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	25	15	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
小中学校 合計		101	49	52	49	3	3	0	0	0	0	0	0
幼稚園(園舎)		5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
学校施設 合計		106	53	53	50	3	3	0	0	0	0	0	0

※ 令和2年3月末までに廃校・休校となっている学校施設は除く。

### ◎ 耐震化率

(B新耐震基準建物 + D耐震強度保有建物) / A全棟数 (%)

	校(園)舎	体育館	計
小学校	97.92%	92.86%	96.05%
中学校	100.00%	100.00%	100.00%
幼稚園	100.00%	-----	100.00%
計	98.55%	94.59%	97.17%