

# 対策事例①（和霊小学校）

## 対策前



泉町から柿原に向かう道路は、交通量が多い割に、外側線が消えかけており集団登校を行っている児童が通行する際、非常に危険を感じました。

## 対策後



外側線を引き直すとともに、グリーンラインを追加し、視覚的に安全性を高めました。今後もラインの延線を目指していきます。