

対策事例（北灘小学校）

対策前



道幅が狭く、カーブであるだけでなく、急に見通しが悪くなる場所である。大型のトラックも通行する箇所であり、児童の通行は大変危険な場所となっています。

対策後



ドットライン（減速マーク）を設置し、視覚的にドライバーが減速できやすくなりました。また、側溝の開口部に転落防止柵を設置し、より安全に通行できるようにしました。