

対策事例（三間小学校）

対策前



対策後



三間小学校の正門に続く、緩やかなカーブの三叉路（写真は三叉路の奥側）です。朝の登校時間帯は、交通量が特に多く、中学生も通行するため、大変危険な箇所です。

ドットライン（減速マーク）を設置し、視覚的にドライバーが減速できるようにしました。写真の手前側にも減速マークを設置し、広範囲でドライバーの減速を促しています。