

# 対策事例（住吉小学校）

## 対策前



道路の改修工事が行われ、道幅が広くなり、歩道も整備されました。しかし、閉塞的な造りであるため、現在もこの歩道を使用せず、以前から使用している内側の道路を通学路にしています。

## 対策後



新たに横断歩道を設置するとともに、ガードレールを取り外し、歩道の通行が可能になりました。今回、通学路も変更し、広い歩道を安全に通行できるようになりました。