

対策事例（岩松小学校）



対策前



朝の登校時に多くの児童が3方向から登校してきますが、交通量も多い上に、中学校の自転車通学生も通行するため、危険な箇所となっています。教師や保護者の補助なしでは危険を感じます。



次ページもご覧下さい。

対策後



児童の通行方向に合わせて新たに2つの横断歩道を設置しました。ガードポールを見えやすくしたり、新しい標識を3方向から見えるように設置し、ドライバーが視覚的に認識しやすくなりました。

対策事例（岩松小学校）

対策後



「止まれ」の表示や「横断歩道あり」、「一時停止」の標識も新たに設置されました。



別の方向からご覧ください。

