

対策事例（遊子小学校）

対策前



朝の登校時に児童が横断歩道を渡った直後にこの場所を通行します。しかし、歩道がない上に外側線の内側に通行できる足場もなく、雨天時には雨がたまり、通行には大変危険を感じます。道路側は車との接触の危険もあります。

対策後



側溝にコンクリートの蓋ができ、通行できる足場が完成しました。雨でも水が流れるように側溝の清掃を行い、石や草なども取り除いています。安全に通行できるようになりました。